


Ayuda Técnica

Volkswagen Bora Argentina, Jetta, Golf: Borrar luces en el tablero



Marca: VW

Vehículos: Bora Arg / Jetta / Golf (a partir de 2005).

Consejo Técnico: Reset de Luz de Servicio Inmediato

Problema: Borrar la indicación de "servicio inmediato" en el tablero de instrumentos.

Pasos a seguir:

1. Con el interruptor de encendido apagado - Mantenga pulsado el botón de "0.0" reset odómetro de viaje en el lado derecho del panel, 3.
2. Sin soltar el botón, inserte la llave en el encendido y gire la llave sin arrancar.
3. El display - 2 - mostrará "servicio ahora", "servicio inmediato" o "service now"
4. Al soltar el botón de "0.0" y pulsar la tecla "m" - 1 - en el lado izquierdo del panel, esto restablecerá el servicio de recordatorio. No hay confirmación en la pantalla a menos que las palabras "servicio ahora" o "servicio inmediato" hayan desaparecido.

Nota:

Puede confirmar que el aviso de servicio se ha restablecido, o comprobar cuántos Km / días faltan para la revisión en cualquier momento, con la llave de ignición afuera manteniendo apretada la función trip reset o botón "0.0" entre 3 y 5 segundos. La pantalla mostrará cuánto queda hasta el siguiente servicio.

Cortesía de CICLO Engenharia.

